

**Ассоциация работодателей «Саморегулируемая организация
«Объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация»
(Ассоциация СРО «Стройкорпорация») СРО-С-130-21122009**

Протокол № 6КК/24

заседания Контрольного комитета

Дата проведения заседания: 23 апреля 2024 г.

Место проведения заседания: Московская обл., г. Пушкино, мкр. «Междуречье»,
ул. Славянская, д. 2

Открытие заседания: 11 часов 00 минут

Закрытие заседания: 12 часов 30 минут

Участвуют в заседании 3 из 3 членов комитета:

1. Скляров Евгений Викторович – председатель комитета,
2. Зимин Сергей Владимирович - член комитета,
3. Ткаченко Сергей Григорьевич - член комитета,

Кворум для принятия решений имеется.

Присутствующие: Пятибратов С.Г. - вице-президент Ассоциации СРО «Стройкорпорация», Лапшин А.В. – заместитель начальника Контрольно-экспертного управления, Князева Е.Ю. – ведущий специалист Контрольно-экспертного управления.

Заседание Контрольного комитета Ассоциации СРО «Стройкорпорация» (далее – «Ассоциация») открыл председатель комитета Скляров Е.В.

Сообщил о результатах явки членов комитета и предлагаемом для рассмотрения вопросе повестки дня, предложил избрать председателя и секретаря заседания.

Единогласно председателем и секретарем заседания комитета избраны:

Скляров Е.В. – председатель заседания, Ткаченко С.Г. – секретарь заседания.

Единогласно утверждена повестка дня заседания:

1. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО "энВентРус" (ИНН 7715621369) на основании акта выездной внеплановой проверки от 02.04.2024г. Контрольно-экспертного управления Ассоциации СРО «Стройкорпорация».

2. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «СТРОЙТРЕСТ-22» (ИНН 5050104300) на основании Акта выездной внеплановой проверки №09-27-126600-04-02 от 22.02.2024г. Главгосстройнадзора М.О. об устранении нарушений при строительстве объекта капитального строительства: «ДОУ на 200 мест» по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, пос. ВУГИ, д. 26Б».

3. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении АО «НПП «Исток» им. Шокина» (ИНН 5050108496) на основании Акта внеплановой выездной проверки Центрального управления Ростехнадзора №5.2-414-пл-А/0183-2024 от 02.04.2024г. о нарушениях, выявленных в ходе проведения проверки при осуществлении строительства объекта капитального строительства: «Строительство современной технологической базы выпуска электровакуумных приборов СВЧ в обеспечении работы перспективных ЗРК дальнего, среднего и ближнего радиуса действия, систем высокоточного оружия, наземных и бортовых комплексов космической связи и

навигации» АО «НПП «Исток» им. Шокина», Московская область, г. Фрязино. Этап №26 (корпус 150).

4. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении АО «НПП «Исток» им. Шокина» (ИНН 5050108496) на основании Акта внеплановой выездной проверки Центрального управления Ростехнадзора №5.2-570-пл-А/0193-2024 от 11.04.2024г. о нарушениях, выявленных в ходе проведения проверки при осуществлении строительства объекта капитального строительства: «Строительство контрольно-измерительных и испытательных комплексов для обеспечения промышленного выпуска мощных СВЧ транзисторов, МИС, блоков и СВЧ модулей» АО «НПП «Исток» им. Шокина», Московская область, г. Фрязино. Этап №16 (корпус 150).

Вопрос № 1 повестки дня: О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО "энВентРус" (ИНН 7715621369) на основании акта выездной внеплановой проверки от 02.04.2024г. Контрольно-экспертного управления Ассоциации СРО «Стройкорпорация».

Слушали: Ткаченко С.Г. – начальника Контрольно-экспертного управления.

Доложил, что в соответствии с Приказом №26-03-24 от 26.03.2024г Ассоциации СРО «Стройкорпорация», на основании служебной записки от 23.03.2024г ведущего специалиста Контрольно-экспертного управления Е.Ю. Князевой, 02.04.2024г заместителем начальника Контрольно-экспертного управления А.В. Лапшиным проведена внеплановая проверка нахождения ООО "энВентРус" по юридическому адресу организации. Выяснено, что в январе 2024г. ООО "энВентРус" расторгла договор аренды помещений, сотрудники перестали выходить на работу. Связь с организацией потеряна.

Пятибратов С.Г. - вице-президент Ассоциации СРО «Стройкорпорация» предложил рассмотреть вопрос о целесообразности членства ООО "энВентРус" в СРО.

Голосовали за обращение к Дисциплинарному комитету Ассоциации СРО «Стройкорпорация» о применении мер дисциплинарного воздействия к ООО "энВентРус" (ИНН 7715621369) на основании акта выездной внеплановой проверки от 02.04.2024г. Контрольно-экспертного управления Ассоциации СРО «Стройкорпорация» и рассмотрения вопроса целесообразности членства ООО "энВентРус" в СРО.

«ЗА» - 3, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- нет.

Принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Обратиться к Дисциплинарному комитету Ассоциации СРО «Стройкорпорация» о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО "энВентРус" (ИНН 7715621369) на основании акта выездной внеплановой проверки от 02.04.2024г. Контрольно-экспертного управления Ассоциации СРО «Стройкорпорация» и рассмотрения вопроса целесообразности членства ООО "энВентРус" в СРО.

Вопрос № 2 повестки дня: О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «СТРОЙТРЕСТ-22» (ИНН 5050104300) на основании Акта выездной

внеплановой проверки №09-27-126600-04-02 от 22.02.2024г. Главгосстройнадзора М.О. об устранении нарушений при строительстве объекта капитального строительства: «ДОУ на 200 мест» по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, пос. ВУГИ, д. 26Б».

Слушали: Ткаченко С.Г. – начальника Контрольно-экспертного управления.

Доложил, что в соответствии с Актом выездной внеплановой проверки №09-27-126600-04-02 от 22.02.2024г. Главгосстройнадзора М.О. были выявлены следующие нарушения:

- нарушения проектной документации шифр 2022/05/17-ПОС – допущено складирование мусора в местах прохода к рабочим местам, на монолитных железобетонных колоннах и перекрытиях присутствуют участки неуплотненного бетона, хранение газовых баллонов на строительной площадке не организовано должным образом, допущено проживание рабочих на строительной площадке, отсутствуют временные ограждения в местах перепада высот более 1.3 м, расположение бытовых помещений не соответствует проектному, расположение площадки из бетонных плит и въездные ворота не соответствует проектному, не соблюдено проектное расстояние между колоннами 1 этажа в осях Г/2-4.

- нарушения проектной документации шифр 2022/05/17-КР – лестничные марши в осях 5-6 и 12-13 по проекту сборные железобетонные, фактически выполнены монолитными железобетонными, на 1 и 2 этажах внутренние перегородки возводятся из плит гипсовых пазогребневых, а должны быть выполнены из керамического кирпича.

Голосовали за обращение к Дисциплинарному комитету Ассоциации СРО «Стройкорпорация» о применении мер дисциплинарного воздействия к ООО «СТРОЙТРЕСТ-22» (ИНН 5050104300) на основании Акта выездной внеплановой проверки №09-27-126600-04-02 от 22.02.2024г. Главгосстройнадзора М.О. об устранении нарушений при строительстве объекта капитального строительства: «ДОУ на 200 мест» по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, пос. ВУГИ, д. 26Б».

«ЗА» - 3, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Обратиться к Дисциплинарному комитету Ассоциации СРО «Стройкорпорация» о применении мер дисциплинарного воздействия к ООО «СТРОЙТРЕСТ-22» (ИНН 5050104300) на основании Акта выездной внеплановой проверки №09-27-126600-04-02 от 22.02.2024г. Главгосстройнадзора М.О. об устранении нарушений при строительстве объекта капитального строительства: «ДОУ на 200 мест» по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, пос. ВУГИ, д. 26Б».

Вопрос № 3 повестки дня: О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении АО «НПП «Исток» им. Шокина» (ИНН 5050108496) на основании Акта внеплановой выездной проверки Центрального управления Ростехнадзора №5.2-414-пл-А/0183-2024 от 02.04.2024г. о нарушениях, выявленных в ходе проведения проверки при осуществлении строительства объекта капитального строительства: «Строительство современной технологической базы выпуска электровакуумных приборов СВЧ в

обеспечении работы перспективных ЗРК дальнего, среднего и ближнего радиуса действия, систем высокоточного оружия, наземных и бортовых комплексов космической связи и навигации» АО «НПП «Исток» им. Шокина», Московская область, г. Фрязино. Этап №26 (корпус 150).

Слушали: Ткаченко С.Г. – начальника Контрольно-экспертного управления.

Доложил, что на основании Акта внеплановой выездной проверки Центрального управления Ростехнадзора №5.2-414-пл-А/0183-2024 от 02.04.2024г. были выявлены следующие нарушения:

- нарушения проектной документации 011/661-ЗК617-П/КОР-ИОС5.2.1; рабочей документации 011/82-ЗК618-67/17-РД/КОР-001-ВК1.1 – отсутствует исполнительная документация на выполненные работы по прокладке трубопроводов противопожарного водопровода В2 и монтажу фанкойлов на 3 и 4 этаже ПЧ, в пожарных шкафах на 3 и 4 этаже ПЧ установлены угловые клапаны Ду 70 мм взамен прямых., к АОСР отсутствует аксонометрическая схема прокладки трубопровода В3 (деонизированная вода марки Б) на 3 этаже ПЧ.
- нарушения проектной документации 011/698-ЗК617-П/КОР-ИОС5.4.1.1; рабочей документации 011/82-ЗК618-67/17-РД/КОР-001-ОВиК1.1 – на 5 этаже ПЧ на отм. +23,700, в/о 5-7/Ж-И допущено нарушение герметичности узла регулирования тепла.
- нарушения требований рабочей документации 011/84-ЗК618-67/17-РД/КОР-001-КМ7 – входные лестницы помещения венткамер 5 этажа выполнены из металла, по проекту - кирпичное исполнение.
- нарушения проектной документации 011/661-ЗК617-П/КОР-ПОС- отсутствует исполнительная документация на выполненные работы по установке деревянных дверных блоков на 3 этаже ПЧ, отсутствует исполнительная документация на выполненные работы по укладке керамической плитки на стены в осях 8-9/М-П на 4 этаже ПЧ, отсутствует исполнительная документация на выполненные работы по прокладке кабельных линий в фальш-полу на 4 этаже ПЧ, по монтажу шкафов электроснабжения на 3 этаже ПЧ.
- нарушения проектной документации 011/661-ЗК617-П/КОР-ИОС5.1.3.2; рабочей документации 011/82-ЗК618-67/17-РД/КОР-001-ЧПП.ЭОМ1 – заземление стоек фальшпола на 3 этаже ЧПП в осях 1-7/М-И выполнено проводом ПуГВ 1*4, а по проекту ПуГВ 1*6.
- нарушения проектной документации 011/661-ЗК617-П/КОР-ИОС5.1.1.3.1; рабочей документации 011/82-ЗК618-67/17-РД/КОР-001-ЭО1.1 -высота конструкции установки осветительного оборудования в помещениях 3.2.88; 3.2.83 не соответствует проектной. Фактически высота конструкции выполнена 3м, проектной документации на 3,75 м.
- нарушения проектной документации 011/661-ЗК617-П/КОР-ИОС5.1.1; рабочей документации 011/82-ЗК618-67/17-РД/КОР-001-ЧПП.СС – изменена трассировка системы СКС/ЛВС в помещениях 3.2.79 и 4.2.47 от проектного, в помещениях СС.ТК на отм +17,450 система СКУД проложена в гофрированной трубе, по проекту в трубе ПВХ в штробе, лица, допущенные к производству сварочных работ на трубопроводе сжатого воздуха не имеют профессионального диплома, отсутствует Акт пневматического испытания азота в помещении 4.2.70 на 4 этаже ПЧ.

Голосовали за обращение к Дисциплинарному комитету Ассоциации СРО «Стройкорпорация» о применении мер дисциплинарного воздействия к АО «НПП «Исток» им. Шокина» (ИНН 5050108496) на основании Акта внеплановой выездной проверки Центрального управления Ростехнадзора №5.2-414-пл-А/0183-2024 от 02.04.2024г. о нарушениях, выявленных в ходе проведения проверки при осуществлении строительства объекта капитального строительства: «Строительство современной технологической базы выпуска электровакуумных приборов СВЧ в обеспечении работы перспективных ЗРК дальнего, среднего и ближнего радиуса действия, систем высокоточного оружия, наземных и бортовых комплексов космической связи и навигации» АО «НПП «Исток» им. Шокина», Московская область, г. Фрязино. Этап №2б (корпус 150).

«ЗА» - 3, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- нет.
Принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Обратиться к Дисциплинарному комитету Ассоциации СРО «Стройкорпорация» о применении мер дисциплинарного воздействия к АО «НПП «Исток» им. Шокина» (ИНН 5050108496) на основании Акта внеплановой выездной проверки Центрального управления Ростехнадзора №5.2-414-пл-А/0183-2024 от 02.04.2024г. о нарушениях, выявленных в ходе проведения проверки при осуществлении строительства объекта капитального строительства: «Строительство современной технологической базы выпуска электровакуумных приборов СВЧ в обеспечении работы перспективных ЗРК дальнего, среднего и ближнего радиуса действия, систем высокоточного оружия, наземных и бортовых комплексов космической связи и навигации» АО «НПП «Исток» им. Шокина», Московская область, г. Фрязино. Этап №2б (корпус 150).

Вопрос № 4 повестки дня: О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении АО «НПП «Исток» им. Шокина» (ИНН 5050108496) на основании Акта внеплановой выездной проверки Центрального управления Ростехнадзора №5.2-570-пл-А/0193-2024 от 11.04.2024г. о нарушениях, выявленных в ходе проведения проверки при осуществлении строительства объекта капитального строительства: «Строительство контрольно-измерительных и испытательных комплексов для обеспечения промышленного выпуска мощных СВЧ транзисторов, МИС, блоков и СВЧ модулей» АО «НПП «Исток» им. Шокина», Московская область, г. Фрязино. Этап №1б (корпус 150).

Слушали: Ткаченко С.Г. – начальника Контрольно-экспертного управления.

Доложил, что на основании Акта внеплановой выездной проверки Центрального управления Ростехнадзора №5.2-570-пл-А/0193-2024 от 11.04.2024г. были выявлены следующие нарушения:

- нарушения проектной документации 011/663-ЗК617-П/КОР-ИОС5.2.1; рабочей документации 011/84-ЗК618-67/17-РД/КОР-001-ВК – отсутствует исполнительная

документация на выполненные работы по прокладке трубопровода В3 (деинизованная вода марки Б) в подвале ПЧ, на трубопроводе К4 в помещении №0.2.17 отсутствует противопожарная муфта ПМ-25, отсутствуют сертификаты на рукомошники из нержавеющей стали в осях 17-18/Ж-К.

- нарушения проектной документации 011/663-ЗК617-П/КОР-ИОС5.4.3; рабочей документации 011/84-ЗК618-67/17-РД/КОР-001-ОВиК – на коллекторе системы Х1.2, Х2.2 установлены краны шаровые Ду15BVR не по проекту

- нарушения требований рабочей документации 011/84-ЗК618-67/17-РД/КОР-001-КМ7 – входные лестницы помещения венткамер 5 этажа выполнены из металла, по проекту - кирпичное исполнение.

- нарушения проектной документации 011/661-ЗК617-П/КОР-ПОС- отсутствует исполнительная документация на выполненные работы по установке деревянных дверных блоков в подвале ПЧ, отсутствует исполнительная документация на выполненные работы по устройству подвесного ячеистого потолка в №2.2.01.1, 2.2.52 второго этажа ПЧ, отсутствует исполнительная документация на выполненные работы по прокладке кабельных линий в фальш-полу на 2 этаже ПЧ, по монтажу шкафов электроснабжения на 3 этаже ПЧ.

- нарушения проектной документации 011/663-ЗК617-П/КОР-ИОС5.1.1.3.1; рабочей документации 011/84-ЗК618-67/17-РД/КОР-001-ЭМ – лотковая трасса питания АПЧ в подвале ПЧ выполнена со смещением на 4500 мм, на смонтированном шин проводе линий А1, А2 в подвале ПЧ установлены гибкие модули в отличие от проекта.

- нарушения проектной документации 011/661-ЗК617-П/КОР-АР; рабочей документации 011/84-ЗК618-66/17-РД/КОР-001-АР – высота низа перемычки в подвале АПЧ смещена вниз на 100мм, дверные блоки с автоматическими раздвижными полотнами на 1 этаже АПЧ выполнены со стеклянными вставками, должны быть глухие, на 2 этаже в помещении 2.2.44 окраска стен выполнена не по проекту.

- нарушения проектной документации 011/663-ЗК617-П/КОР-ИОС5.2.2; рабочей документации 011/84-ЗК618-66/17-РД/КОР-001-ЧПП. – при монтаже трубопровода К1 на 1 этаже ПЧ нарушен шаг крепления, а именно выполнен более 3 метров, отсутствуют сертификаты крепежных элементов, применяемых при монтаже сжатого воздуха в помещении 1.2.82 на 1 этаже ПЧ.

Голосовали за обращение к Дисциплинарному комитету Ассоциации СРО «Стройкорпорация» о применении мер дисциплинарного воздействия к АО «НПП «Исток» им. Шокина» (ИНН 5050108496) на основании Акта внеплановой выездной проверки Центрального управления Ростехнадзора №5.2-570-пл-А/0193-2024 от 11.04.2024г. о нарушениях, выявленных в ходе проведения проверки при осуществлении строительства объекта капитального строительства: «Строительство контрольно-измерительных и испытательных комплексов для обеспечения промышленного выпуска мощных СВЧ транзисторов, МИС, блоков и СВЧ модулей» АО «НПП «Исток» им. Шокина», Московская область, г. Фрязино. Этап №16 (корпус 150).

«ЗА» - 3, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- нет.

Принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Обратиться к Дисциплинарному комитету Ассоциации СРО «Стройкорпорация» о применении мер дисциплинарного воздействия к АО «НПП «Исток» им. Шокина» (ИНН 5050108496) на основании Акта внеплановой выездной проверки Центрального управления Ростехнадзора №5.2-570-пл-А/0193-2024 от 11.04.2024г. о нарушениях, выявленных в ходе проведения проверки при осуществлении строительства объекта капитального строительства: «Строительство контрольно-измерительных и испытательных комплексов для обеспечения промышленного выпуска мощных СВЧ транзисторов, МИС, блоков и СВЧ модулей» АО «НПП «Исток» им. Шокина», Московская область, г. Фрязино. Этап №1б (корпус 150).

Председатель заседания

Секретарь заседания



Скляров Е.В.

Ткаченко С.Г.