



Ассоциация работодателей

«Саморегулируемая организация «Объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация»

Контрольно-экспертное управление

141201, Московская область, Г.О. ПУШКИНСКИЙ, Г ПУШКИНО, МКР. МЕЖДУРЕЧЬЕ, УЛ СЛАВЯНСКАЯ, Д. 2, КОМ. 78/2,80,81,82,83,35

Телефон / факс: +7 (495) 268-14-42 tsg@stroycorp.com, seccr@stroycorp.com, www.mosmo-sk.ru

ИНН 5018137005 /КПП 503801001 /ОГРН1095000001502

23.03.2024 г.

Президенту СРО
Ассоциации «Стройкорпорация»
И.Э. Лукину

Служебная записка

Организация **ООО "энВент Рус"** (ИНН 7715621369), статус права действует. Генеральный директор Кротиков Илья Сергеевич (8-495-926-18-85 (86), сотового телефона нет. Ответственное лицо за организацию Князева Е.Ю. Дата принятия в СРО 03.03.2017 г. Задолженность по членскому году 135 000,00 руб. и взноса в НОСТРОЙ 6 800,00 руб. Уровни ответственности по фондам ВВ и ОДО - 2 уровень. Уровень объектов ООТС. Наличие специалистов, включенных в НРС по данным программы «Лотус» 3 человека.

У организации плановая проверка должна быть в ноябре 2024 г. Годовой отчет за 2023 г. до 01.03.2024 г. не сдали. На связь не выходят (телефоны не рабочие) и на электронные письма не реагируют.

Прошу Вашего решения на выездную внеплановую проверку по адресу: 141407, Московская область, г. Химки, ул. Панфилова, вл. 19, стр. 1. эт/пом 12/10.

По данным «Контур Фокуса»:

- В роли ответчика 0,00 руб.
- В роли истца 0,00 руб.
- Баланс 1 млрд. руб. (упал на 14%)
- Выручка 1,3 млрд. руб. (упала на 5%)
- Чистый убыток 11,5 млн. руб.
- Численность сотрудников 65чел.

Исполнительные производства к взысканию-0,00 руб.

По налогам и сборам за 2022 г. всего уплачено- 75 млн. руб.

На 17 февраля решений ФНС о приостановлении операций не найдено.

Ведущий специалист
контрольно-экспертного управления
Ассоциации СРО «Стройкорпорация»

Е.Ю. Князева

Исп.Князева Е.
Тел.+7-495-268-14-42 (120)

Вх. № 23
«26» 03 2024 г.



**Ассоциация работодателей
«Саморегулируемая организация «Объединение строительных и монтажных
организаций «Стройкорпорация»**

141201, Московская обл., г. Пушкино, мкр. Междуречье, ул. Славянская, дом 2, ком. 79/1, 79/3, 84
Телефон / факс: +7 (495) 268-14-42 lukin@stroycorp.com, secr@stroycorp.com, www.mosmo-sk.ru
ИНН 5018137005 /КПП 503801001 /ОГРН1095000001502

ПРИКАЗ № 26-03-24

г. Пушкино, Московской области

26 марта 2024 года

О проведении внеплановой проверки

На основании статьи 55.14 Градостроительного кодекса Российской Федерации, служебной записки ведущего специалиста КЭУ Ассоциации СРО «Стройкорпорация» Е.Ю. Князевой от 23.03.2024г.

п р и к а з ы в а ю :

Провести внеплановую проверку Общества с ограниченной ответственностью "энВент Рус" (ИНН 7715621369).

1.Место проведения проверки: по юридическому адресу - 141407, Московская область, г. Химки, ул. Панфилова, вл. 19, стр. 1. эт/пом 12/10.


Срок проведения проверки: один день на проверку организации в период с 28 марта по 03 апреля 2024 года.

2.Предмет проверки: определение нахождения ООО "энВент Рус" (ИНН 7715621369) по юридическому адресу.

3.Ответственный за проведение проверки:
А.В. Лапшин - заместитель начальника КЭУ Ассоциации СРО «Стройкорпорация».

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за вице-президентом Ассоциации СРО «Стройкорпорация» С.Г. Пятибратовым.

**Президент Ассоциации
СРО «Стройкорпорация»**



И.Э. Лукин



**Ассоциация работодателей
«Саморегулируемая организация «Объединение строительных
и монтажных организаций «Стройкорпорация»**

Контрольно-экспертное управление

141201, Московская область, Г.О. ПУШКИНСКИЙ, Г ПУШКИНО, МКР. МЕЖДУРЕЧЬЕ, УЛ СЛАВЯНСКАЯ, Д. 2, КОМ.

78/2,80,81,82,83,35

Телефон / факс: +7 (495) 268-14-42 tsg@stroycorp.com, secr@stroycorp.com, www.mosmo-sk.ru

ИНН 5018137005 /КПП 503801001 /ОГРН1095000001502

02.04.2024 г.

Вице-Президенту СРО
Ассоциации «Стройкорпорация»
С.Г. Пятибратову

АКТ выездной внеплановой проверки.

На основании приказа №26-03-24 от 26 марта 2024г. проведена внеплановая проверка Общества с ограниченной ответственностью “ЭнВент Рус”(7715621369).

Дата проведения проверки 01.04.2024г.

Место проведения проверки: по юридическому адресу – 141407, Московская обл.,г.Химки, ул. Панфилова, вл.19, стр.1, эт. /пом. 12/10.

В результате общения с работниками бизнес-центра, находящимися на “ресепшн”, удалось выяснить, что данная фирма действительно арендовала в этом здании офисное помещение, но 2(два)месяца назад(ориентировочно в конце января 2024г.) расторгла договор аренды, сотрудники перестали выходить на работу. Контакты для связи не оставлены.

**Заместитель начальника
контрольно-экспертного управления
Ассоциации СРО «Стройкорпорация»**

А.В. Лапшин

Приложение:
Фото бизнес-центра-3шт.


*Рассмотреть вопрос
о включении
государства в СРО
на КК.*

4.04.24

Исп.Лапшин А.В.
Тел.+7-495-268-14-42 (148)







**Ассоциация работодателей «Саморегулируемая организация
«Объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация»
(Ассоциация СРО «Стройкорпорация») СРО-С-130-21122009**

Протокол № 4ДК/24
заседания Дисциплинарного комитета

Дата проведения заседания: 24 апреля 2024 г.

Место проведения заседания: Московская обл., г. о. Пушкинский, г. Пушкино, мкр. «Междуречье», ул. Славянская, д. 2.

Открытие заседания: 11.00 час., закрытие заседания: 12.00 час.

В заседании участвуют члены Дисциплинарного комитета:

1. Юрин Дмитрий Анатолевич - председатель комитета.
2. Медный Владимир Николаевич – член комитета.
3. Болонкин Михаил Иванович - член комитета.
4. Прокопенко Владимир Иванович - член комитета.
5. Аллахвердиев Фазил Курбан оглы - член комитета.
6. Кашкетова Алеся Николаевна - член комитета.

Кворум имеется. Присутствующие: С.Г. Пятибратов - вице-президент Ассоциации СРО «Стройкорпорация», С.Г. Ткаченко – член Контрольного комитета Ассоциации СРО «Стройкорпорация», И.С. Бражник - юрист Ассоциации СРО «Стройкорпорация»

Заседание Дисциплинарного комитета Ассоциации СРО «Стройкорпорация» (далее – «Ассоциация») открыл председатель комитета Д.А. Юрин.

Сообщил о результатах явки членов комитета и предлагаемом для рассмотрения вопросе повестки дня, предложил избрать председателя и секретаря заседания.

Единогласно председателем и секретарем заседания комитета избраны:

Д.А. Юрин – председатель заседания, М.И. Болонкин – секретарь заседания.

Единогласно утверждена повестка дня заседания:

1. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО "энВентРус" (ИНН 7715621369) на основании акта выездной внеплановой проверки от 02.04.2024 г. Контрольно-экспертного управления Ассоциации СРО «Стройкорпорация».

2. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «СТРОЙТРЕСТ-22» (ИНН 5050104300) на основании Акта выездной внеплановой проверки №09-27-126600-04-02 от 22.02.2024 г. Главгосстройнадзора М.О. об устранении нарушений при строительстве объекта капитального строительства: «ДОУ на 200 мест» по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, пос. ВУГИ, д. 26Б».

3. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении АО «НПП «Исток» им. Шокина» (ИНН 5050108496) на основании Акта внеплановой выездной проверки Центрального управления Ростехнадзора №5.2-414-пл-А/0183-2024 от 02.04.2024г. о нарушениях, выявленных в ходе проведения проверки при осуществлении строительства объекта капитального строительства: «Строительство современной технологической базы выпуска электровакуумных приборов СВЧ в обеспечении работы перспективных ЗРК дальнего, среднего и ближнего радиуса действия, систем высокоточного оружия, наземных и бортовых комплексов космической связи и навигации» АО «НПП «Исток» им. Шокина», Московская область, г. Фрязино. Этап №26 (корпус 150).

4. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении АО «НПП «Исток» им. Шокина» (ИНН 5050108496) на основании Акта внеплановой выездной проверки Центрального управления Ростехнадзора №5.2-570-пл-А/0193-2024 от 11.04.2024г. о нарушениях, выявленных в ходе проведения проверки при осуществлении строительства объекта капитального строительства: «Строительство контрольно-измерительных и испытательных комплексов для обеспечения промышленного выпуска мощных СВЧ

транзисторов, МИС, блоков и СВЧ модулей» АО «НПП «Исток» им. Шокина», Московская область, г. Фрязино. Этап №16 (корпус 150).

По вопросу № 1 повестки дня слушали: С.Г. Ткаченко – члена Контрольного комитета Ассоциации СРО «Стройкорпорация».

В Ассоциацию СРО «Стройкорпорация» в отношении ООО "энВентРус" (ИНН 7715621369) поступил акт выездной внеплановой проверки от 02.04.2024 г. заместителя начальника контрольно – экспертного управления Ассоциации, Лапшина А.В.

Указанный акт рассмотрен на заседании Контрольного комитета Ассоциации (протокол от 23.04.2024 № 6КК/24), по результатам которого принято решение об обращении в Дисциплинарный комитет Ассоциации для решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия.

В соответствии с Приказом № 26-03-24 от 26.03.2024 г. Ассоциации СРО «Стройкорпорация», на основании служебной записки от 23.03.2024 г. ведущего специалиста Контрольно-экспертного управления Е.Ю. Князевой, 02.04.2024 г. заместителем начальника Контрольно-экспертного управления А.В. Лапшиным проведена внеплановая проверка нахождения ООО "энВентРус" (ИНН 7715621369) по юридическому адресу организации. Выяснено, что в январе 2024 г. ООО "энВентРус" расторгла договор аренды помещений, сотрудники перестали выходить на работу. Связь с организацией потеряна.

Пятибратов С.Г. - вице-президент Ассоциации СРО «Стройкорпорация» предложил рассмотреть вопрос о целесообразности членства ООО "энВентРус" в СРО.

Решением Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация» от 04.04.2024 г. (Протокол № 634 заседания Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация» 04 апреля 2024 года) в отношении ООО "энВентРус" была применена мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, осуществлять функции технического заказчика до 27 июня 2024 г.

В соответствии с п. 2.1.5. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией к своим членам СТО – 3– 2016 (далее – Положение), за нарушение обязательных требований к члену Ассоциации может применяться мера дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении лица из членов Ассоциации.

В соответствии с п. 2.6.1. Положения, рекомендация об исключении лица из членов Ассоциации – мера дисциплинарного воздействия, предшествующая применению Ассоциацией меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Ассоциации и предоставляющая срок члену Ассоциации для исправления выявленных нарушений.

В соответствии с п. 3.2.2. Положения, Дисциплинарный комитет выносит на рассмотрение Совета Ассоциации или Общего собрания членов Ассоциации рекомендации о применении или отмене в отношении членов Ассоциации меры дисциплинарного воздействия, предусмотренной пунктом 2.1.6 настоящего Положения.

РЕШИЛИ:

Руководствуясь пунктами 2.1.5, 2.6.1, 3.2.2 Положения, применить к ООО "энВентРус" (ИНН 7715621369) меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении лица из членов Ассоциации. Рекомендовать Совету Ассоциации в соответствии с п. 3.2.2. Положения, исключить ООО "энВентРус" (ИНН 7715621369) из членов Ассоциации после 27 июня 2024 г.

Голосовали за применение к ООО "энВентРус" (ИНН 7715621369) меры дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении лица из членов Ассоциации. Рекомендовать Совету Ассоциации в соответствии с п. 3.2.2. Положения,

исключить ООО "энВентРус" (ИНН 7715621369) из членов Ассоциации после 27 июня 2024 г.

«ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.

По вопросу № 2 повестки дня слушали: С.Г. Ткаченко – члена Контрольного комитета Ассоциации СРО «Стройкорпорация».

В Ассоциацию СРО «Стройкорпорация» в отношении ООО «СТРОЙТРЕСТ-22» (ИНН 5050104300) поступил Акта выездной внеплановой проверки №09-27-126600-04-02 от 22.02.2024г. Главгосстройнадзора М.О. об устранении нарушений при строительстве объекта капитального строительства: «ДОУ на 200 мест» по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, пос. ВУГИ, д. 26Б».

Указанный Акт рассмотрен на заседании Контрольного комитета Ассоциации (протокол от 23.04.2024 № 6КК/24), по результатам которого принято решение об обращении в Дисциплинарный комитет Ассоциации для решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия.

В соответствии с Актом выездной внеплановой проверки №09-27-126600-04-02 от 22.02.2024г. Главгосстройнадзора М.О. были выявлены следующие нарушения:

- нарушения проектной документации шифр 2022/05/17-ПОС – допущено складирование мусора в местах прохода к рабочим местам, на монолитных железобетонных колоннах и перекрытиях присутствуют участки неуплотненного бетона, хранение газовых баллонов на строительной площадке не организовано должным образом, допущено проживание рабочих на строительной площадке, отсутствуют временные ограждения в местах перепада высот более 1.3 м, расположение бытовых помещений не соответствует проектному, расположение площадки из бетонных плит и въездные ворота не соответствует проектному, не соблюдено проектное расстояние между колоннами 1 этажа в осях Г/2-4.

- нарушения проектной документации шифр 2022/05/17-КР – лестничные марши в осях 5-6 и 12-13 по проекту сборные железобетонные, фактически выполнены монолитными железобетонными, на 1 и 2 этажах внутренние перегородки возводятся из плит гипсовых пазогребневых, а должны быть выполнены из керамического кирпича.

РЕШИЛИ:

Руководствуясь пунктами 2.2, 3.2 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия Ассоциации СРО «Стройкорпорация» СТО – 3– 2016, выдать ООО «СТРОЙТРЕСТ-22» (ИНН 5050104300) предписание об устранении до 03.06.2024 г. нарушений, указанных в Акте выездной внеплановой проверки №09-27-126600-04-02 от 22.02.2024г. Главгосстройнадзора М.О. об устранении нарушений при строительстве объекта капитального строительства: «ДОУ на 200 мест» по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, пос. ВУГИ, д. 26Б».

Голосовали за выдачу ООО «СТРОЙТРЕСТ-22» предписания об устранении нарушений, указанных в Акте выездной внеплановой проверки №09-27-126600-04-02 от 22.02.2024г. Главгосстройнадзора М.О. об устранении нарушений при строительстве объекта капитального строительства: «ДОУ на 200 мест» по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, пос. ВУГИ, д. 26Б» в срок до 03.06.2024 г.

«ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.

По вопросу № 3 повестки дня слушали: С.Г. Ткаченко – члена Контрольного комитета Ассоциации СРО «Стройкорпорация».

В Ассоциацию СРО «Стройкорпорация» в отношении АО «НПП «Исток» им. Шокина» (ИНН 5050108496) поступил Акт внеплановой выездной проверки Центрального управления

Ростехнадзора №5.2-414-пл-А/0183-2024 от 02.04.2024 г. о нарушениях, выявленных в ходе проведения проверки при осуществлении строительства объекта капитального строительства: «Строительство современной технологической базы выпуска электровакуумных приборов СВЧ в обеспечении работы перспективных ЗРК дальнего, среднего и ближнего радиуса действия, систем высокоточного оружия, наземных и бортовых комплексов космической связи и навигации» АО «НПП «Исток» им. Шокина», Московская область, г. Фрязино. Этап №26 (корпус 150).

Указанный Акт рассмотрен на заседании Контрольного комитета Ассоциации (протокол от 23.04.2024 № 6КК/24), по результатам которого принято решение об обращении в Дисциплинарный комитет Ассоциации для решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия.

На основании Акта внеплановой выездной проверки Центрального управления Ростехнадзора №5.2-414-пл-А/0183-2024 от 02.04.2024г. были выявлены следующие нарушения:

- нарушения проектной документации 011/661-ЗК617-П/КОР-ИОС5.2.1; рабочей документации 011/82-ЗК618-67/17-РД/КОР-001-ВК1.1 – отсутствует исполнительная документация на выполненные работы по прокладке трубопроводов противопожарного водопровода В2 и монтажу фанкойлов на 3 и 4 этаже ПЧ, в пожарных шкафах на 3 и 4 этаже ПЧ установлены угловые клапаны Ду 70 мм взамен прямых., к АОСР отсутствует аксонометрическая схема прокладки трубопровода В3 (деонизированная вода марки Б) на 3 этаже ПЧ.

- нарушения проектной документации 011/698-ЗК617-П/КОР-ИОС5.4.1.1; рабочей документации 011/82-ЗК618-67/17-РД/КОР-001-ОВиК1.1 – на 5 этаже ПЧ на отм. +23,700, в/о 5-7/Ж-И допущено нарушение герметичности узла регулирования тепла.

- нарушения требований рабочей документации 011/84-ЗК618-67/17-РД/КОР-001-КМ7 – входные лестницы помещения венткамер 5 этажа выполнены из металла, по проекту - кирпичное исполнение.

- нарушения проектной документации 011/661-ЗК617-П/КОР-ПОС- отсутствует исполнительная документация на выполненные работы по установке деревянных дверных блоков на 3 этаже ПЧ, отсутствует исполнительная документация на выполненные работы по укладке керамической плитки на стены в осях 8-9/М-П на 4 этаже ПЧ, отсутствует исполнительная документация на выполненные работы по прокладке кабельных линий в фальш-полу на 4 этаже ПЧ, по монтажу шкафов электроснабжения на 3 этаже ПЧ.

- нарушения проектной документации 011/661-ЗК617-П/КОР-ИОС5.1.3.2; рабочей документации 011/82-ЗК618-67/17-РД/КОР-001-ЧПП.ЭОМ1 – заземление стоек фальшпола на 3 этаже ЧПП в осях 1-7/М-И выполнено проводом ПуГВ 1*4, а по проекту ПуГВ 1*6.

- нарушения проектной документации 011/661-ЗК617-П/КОР-ИОС5.1.1.3.1; рабочей документации 011/82-ЗК618-67/17-РД/КОР-001-ЭО1.1 -высота конструкции установки осветительного оборудования в помещениях 3.2.88; 3.2.83 не соответствует проектной. Фактически высота конструкции выполнена 3м, проектной документации на 3,75 м.

- нарушения проектной документации 011/661-ЗК617-П/КОР-ИОС5.1.1; рабочей документации 011/82-ЗК618-67/17-РД/КОР-001-ЧПП.СС – изменена трассировка системы СКС/ЛВС в помещениях 3.2.79 и 4.2.47 от проектного, в помещениях СС.ТК на отм +17,450 система СКУД проложена в гофрированной трубе, по проекту в трубе ПВХ в штробе, лица, допущенные к производству сварочных работ на трубопроводе сжатого воздуха не имеют профессионального диплома, отсутствует Акт пневматического испытания азота в помещении 4.2.70 на 4 этаже ПЧ.

РЕШИЛИ:

Руководствуясь пунктами 2.2, 3.2 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия Ассоциации СРО «Стройкорпорация» СТО – 3– 2016, выдать АО «НПП «Исток» им. Шокина» (ИНН 5050108496) предписание об устранении до 01.07.2024 г.

нарушений, указанных в Акте внеплановой выездной проверки Центрального управления Ростехнадзора №5.2-414-пл-А/0183-2024 от 02.04.2024 г. о нарушениях, выявленных в ходе проведения проверки при осуществлении строительства объекта капитального строительства: «Строительство современной технологической базы выпуска электровакуумных приборов СВЧ в обеспечении работы перспективных ЗРК дальнего, среднего и ближнего радиуса действия, систем высокоточного оружия, наземных и бортовых комплексов космической связи и навигации» АО «НПП «Исток» им. Шокина», Московская область, г. Фрязино. Этап №26 (корпус 150).

Голосовали за выдачу АО «НПП «Исток» им. Шокина» (ИНН 5050108496) предписания об устранении нарушений, указанных в Акте внеплановой выездной проверки Центрального управления Ростехнадзора №5.2-414-пл-А/0183-2024 от 02.04.2024 г. о нарушениях, выявленных в ходе проведения проверки при осуществлении строительства объекта капитального строительства: «Строительство современной технологической базы выпуска электровакуумных приборов СВЧ в обеспечении работы перспективных ЗРК дальнего, среднего и ближнего радиуса действия, систем высокоточного оружия, наземных и бортовых комплексов космической связи и навигации» АО «НПП «Исток» им. Шокина», Московская область, г. Фрязино. Этап №26 (корпус 150), в срок до 01.07.2024 г.

«ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.

По вопросу № 4 повестки дня слушали: С.Г. Ткаченко – члена Контрольного комитета Ассоциации СРО «Стройкорпорация».

В Ассоциацию СРО «Стройкорпорация» в отношении АО «НПП «Исток» им. Шокина» (ИНН 5050108496) поступил Акт внеплановой выездной проверки Центрального управления Ростехнадзора №5.2-570-пл-А/0193-2024 от 11.04.2024г. о нарушениях, выявленных в ходе проведения проверки при осуществлении строительства объекта капитального строительства: «Строительство контрольно-измерительных и испытательных комплексов для обеспечения промышленного выпуска мощных СВЧ транзисторов, МИС, блоков и СВЧ модулей» АО «НПП «Исток» им. Шокина», Московская область, г. Фрязино. Этап №16 (корпус 150).

Указанный Акт рассмотрен на заседании Контрольного комитета Ассоциации (протокол от 23.04.2024 № 6КК/24), по результатам которого принято решение об обращении в Дисциплинарный комитет Ассоциации для решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия.

На основании Акта внеплановой выездной проверки Центрального управления Ростехнадзора №5.2-570-пл-А/0193-2024 от 11.04.2024г. были выявлены следующие нарушения:

- нарушения проектной документации 011/663-ЗК617-П/КОР-ИОС5.2.1; рабочей документации 011/84-ЗК618-67/17-РД/КОР-001-ВК – отсутствует исполнительная документация на выполненные работы по прокладке трубопровода ВЗ (деионизованная вода марки Б) в подвале ПЧ, на трубопроводе К4 в помещении №0.2.17 отсутствует противопожарная муфта ПМ-25, отсутствуют сертификаты на рукомойки из нержавеющей стали в осях 17-18/Ж-К.

- нарушения проектной документации 011/663-ЗК617-П/КОР-ИОС5.4.3; рабочей документации 011/84-ЗК618-67/17-РД/КОР-001-ОВиК – на коллекторе системы Х1.2, Х2.2 установлены краны шаровые Ду15BVR не по проекту

- нарушения требований рабочей документации 011/84-ЗК618-67/17-РД/КОР-001-КМ7 – входные лестницы помещения венткамер 5 этажа выполнены из металла, по проекту - кирпичное исполнение.

- нарушения проектной документации 011/661-ЗК617-П/КОР-ПОС- отсутствует исполнительная документация на выполненные работы по установке деревянных дверных

блоков в подвале ПЧ, отсутствует исполнительная документация на выполненные работы по устройству подвесного ячеистого потолка в №2.2.01.1, 2.2.52 второго этажа ПЧ, отсутствует исполнительная документация на выполненные работы по прокладке кабельных линий в фальш-полу на 2 этаже ПЧ, по монтажу шкафов электроснабжения на 3 этаже ПЧ.

- нарушения проектной документации 011/663-ЗК617-П/КОР-ИОС5.1.1.3.1; рабочей документации 011/84-ЗК618-67/17-РД/КОР-001-ЭМ – лотковая трасса питания АПЧ в подвале ПЧ выполнена со смещением на 4500 мм, на смонтированном шин проводе линий А1, А2 в подвале ПЧ установлены гибкие модули в отличии от проекта.

- нарушения проектной документации 011/661-ЗК617-П/КОР-АР; рабочей документации 011/84-ЗК618-66/17-РД/КОР-001-АР – высота низа перемычки в подвале АПЧ смещена вниз на 100мм, дверные блоки с автоматическими раздвижными полотнами на 1 этаже АПЧ выполнены со стеклянными вставками, должны быть глухие, на 2 этаже в помещении 2.2.44 окраска стен выполнена не по проекту.

УС1 - нарушения проектной документации 011/663-ЗК617-П/КОР-ИОС5.2.2; рабочей документации 011/84-ЗК618-66/17-РД/КОР-001-ЧПП. – при монтаже трубопровода К1 на 1 этаже ПЧ нарушен шаг крепления, а именно выполнен более 3 метров, отсутствуют сертификаты крепежных элементов, применяемых при монтаже сжатого воздуха в помещении 1.2.82 на 1 этаже ПЧ.

РЕШИЛИ:

Руководствуясь пунктами 2.2, 3.2 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия Ассоциации СРО «Стройкорпорация» СТО – 3– 2016, выдать АО «НПП «Исток» им. Шокина» (ИНН 5050108496) предписание об устранении до 08.07.2024 г. нарушений, указанных в Акте внеплановой выездной проверки Центрального управления Ростехнадзора №5.2-570-пл-А/0193-2024 от 11.04.2024г. о нарушениях, выявленных в ходе проведения проверки при осуществлении строительства объекта капитального строительства: «Строительство контрольно-измерительных и испытательных комплексов для обеспечения промышленного выпуска мощных СВЧ транзисторов, МИС, блоков и СВЧ модулей» АО «НПП «Исток» им. Шокина», Московская область, г. Фрязино. Этап №16 (корпус 150).

Голосовали за выдачу АО «НПП «Исток» им. Шокина» (ИНН 5050108496) предписания об устранении нарушений, указанных в Акте внеплановой выездной проверки Центрального управления Ростехнадзора №5.2-570-пл-А/0193-2024 от 11.04.2024г. о нарушениях, выявленных в ходе проведения проверки при осуществлении строительства объекта капитального строительства: «Строительство контрольно-измерительных и испытательных комплексов для обеспечения промышленного выпуска мощных СВЧ транзисторов, МИС, блоков и СВЧ модулей» АО «НПП «Исток» им. Шокина», Московская область, г. Фрязино. Этап №16 (корпус 150), в срок до 08.07.2024 г.

«ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.

Председатель заседания

Д.А. Юрин

Секретарь заседания

М.И. Болонкин

Ксения Берин

