

Ассоциация работодателей «Саморегулируемая организация
«Объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация»
(Ассоциация СРО «Стройкорпорация») СРО-С-130-21122009

Протокол № ЗКК/23
заседания Контрольного комитета

Дата проведения заседания: 21 февраля 2023 г.

Место проведения заседания: Московская обл., г. Пушкино, мкр. «Междуречье»,
ул. Славянская, д. 2

Открытие заседания: 12 часов 00 минут

Заккрытие заседания: 12 часов 30 минут

Участвуют в заседании 3 из 3 членов комитета:

1. Архангельский Юрий Дмитриевич – председатель комитета,

2. Зайцев Павел Викторович – член комитета,

3. Ткаченко Сергей Григорьевич - член комитета,

Кворум для принятия решений имеется.

Присутствующие: Пятибратов С.Г. - вице-президент Ассоциации СРО
«Стройкорпорация», Сайфуллин М.Ю. – главный специалист Контрольно-экспертного
управления.

Заседание Контрольного комитета Ассоциации СРО «Стройкорпорация» (далее –
«Ассоциация») открыл председатель комитета Архангельский Ю.Д.

Сообщил о результатах явки членов комитета и предлагаемом для рассмотрения
вопросе повестки дня, предложил избрать председателя и секретаря заседания.

Единогласно председателем и секретарем заседания комитета избраны:

Архангельский Ю.Д. – председатель заседания, Ткаченко С.Г. – секретарь заседания.

Единогласно утверждена повестка дня заседания:

О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО
«РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ» (ИНН
5029164064) на основании Уведомления №04-61-176600-09-03А от 03.02.2023г. о
нарушениях, выявленных при осуществлении строительства «Пристройка к МБОУ СОШ
№ 6 со спортивным залом, пищеблоком и кабинетами объекта капитального
строительства для дополнительного образования» по адресу : Московская обл., Г.о.
Мытищи, г. Мытищи, Новомытищинский пр-т, д. 38. Составлен Акт проверки № 04-61-
176600-04-05 от 30.01.2023.

Вопрос № 1 повестки дня: Обращение к Дисциплинарному комитету Ассоциации
СРО «Стройкорпорация» о применении мер дисциплинарного воздействия к ООО
«РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ» (ИНН
5029164064) на основании Уведомления №04-61-176600-09-03А от 03.02.2023г. о
нарушениях, выявленных при осуществлении строительства «Пристройка к МБОУ СОШ
№ 6 со спортивным залом, пищеблоком и кабинетами объекта капитального

строительства для дополнительного образования» по адресу : Московская обл., Г.о. Мытищи, г. Мытищи, Новомытищинский пр-т, д. 38.

Слушали: Ткаченко С.Г. – начальника Контрольно-экспертного управления.

Доложил, что в соответствии с Уведомлением №04-61-176600-09-03А от 03.02.2023г. о нарушениях, выявленных при осуществлении строительства «Пристройка к МБОУ СОШ № 6 со спортивным залом, пищеблоком и кабинетами объекта капитального строительства для дополнительного образования» по адресу : Московская обл., Г.о. Мытищи, г. Мытищи, Новомытищинский пр-т, д. 38. были выявлены следующие нарушения:

- нарушения проектной документации ППГ-НИЦ-02/2018-1524с-18-ПОС: допущено складирование строительных материалов на не оборудованных площадках складирования; местами отсутствует ограждение строительной площадки; у рабочих на стройплощадке отсутствуют защитные каски;

-нарушения проектной документации ППГ-НИЦ-02/2018-1624с-18-НВ: водопроводные колодцы ВК-2ПГ и ВК-3 смонтированы в нарушения проекта.

-нарушения проектной документации ППГ-НИЦ-02/2018-1524с-18-ИОС:газопровод низкого давления смонтирован в нарушения проекта, а именно по проекту газопровод монтируется из трубы ф 219х6,0, по факту, в соответствии с представленной исполнительной документацией, газопровод смонтирован из труб ф 219х4,5 и ф168х4,5мм; на газопроводе низкого давления, в соответствии с представленной исполнительной документацией, не смонтированы вывод контрольной трубки под ковер, гильза футляра ф273х6,0

-нарушения проектной документации ППГ-НИЦ-02/2018-1524с-18-КР:согласно протокола испытания ГБУ МО «МОСОБЛСТРОЙЦНИЛ» от 27.01.2023 № 27/1 фактический класс бетона монолитной плиты лестничной площадки на отметке +3.050 осях Б-В/1-2 составляет 18,5 Вф, по проекту класс бетона конструкций лестничных площадок составляет В25; согласно протокола испытания ГБУ МО «МОСОБЛСТРОЙЦНИЛ» от 27.01.2023 № 27/7 расстояние между осями балок в осях Д/4-Д/5 Д-Г/4-Д-Г/5 составляет 3404 мм, по проекту расстояние между осями балок составляет 2600 мм

Голосовали за обращение к Дисциплинарному комитету Ассоциации СРО «Стройкорпорация» о применении мер дисциплинарного воздействия к ООО «РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ»:

«ЗА» - 3, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- нет.

Принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Обратиться к Дисциплинарному комитету Ассоциации СРО «Стройкорпорация» о применении мер дисциплинарного воздействия к ООО «РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ» (ИНН 5029164064) на

основании Уведомления №04-61-176600-09-03А от 03.02.2023г. о нарушениях, выявленных при осуществлении строительства «Пристройка к МБОУ СОШ № 6 со спортивным залом, пищеблоком и кабинетами объекта капитального строительства для дополнительного образования» по адресу : Московская обл., Г.о. Мытищи, г. Мытищи, Новомытищинский пр-т, д. 38.

Председатель заседания



Ю.Д. Архангельский

Секретарь заседания

С.Г. Ткаченко